

СОГЛАСОВАНО

Министр социального обеспечения,
материнства и детства Курской
области


« 18 » 11 2024 года Т.А. Сукновалова

План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
ОБУСО «КЦСОН Горшеченского района»
(наименование организации)

Недостатки, выявленные в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг	Мероприятия по устранению выявленных недостатков	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
Помещения организации социального обслуживания и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствуют: 1.1 выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов.	Оборудовать помещение организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов», в частности: 1.1. выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов: - обеспечить размещение специальных парковочных мест рядом друг с другом и как можно ближе к входу в здание; - обозначить их местонахождения указателем, расположенным рядом с главным входом в здание, а также обозначить их наземной разметкой не только на поверхности парковки, но и с помощью вертикального знака; - создать систему управления/наблюдения, чтобы выделенные специальные парковочные места использовались только инвалидами; - обеспечить возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание;	16.12. 2024	И.Г. Маклакова
Помещения организации социального	Оборудовать помещение организации и	16.12. 2024	И.Г. Маклакова

обслуживания и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствуют: 1.1 специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения для инвалидов.	прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов», в частности: оборудовать санитарно-гигиеническое помещение с установкой необходимого специального оборудования для инвалидов, предусмотрев: - размещение санитарно-гигиенического помещения в непосредственной близости (доступности) от основных входов, въездов; - кнопку вызова персонала; - ширину прохода между рядами кабин, между стеной и рядом кабин, между писсуарами и линией открытых дверей противостоящего ряда кабин - не менее 1,8 м.; - опорные поручни у унитазов и раковин; - адаптационные приспособления для инвалидов (специальные унитазы, раковины, раковины для инвалидов с локтевым смесителем; травмобезопасный держатель (крючок); травмобезопасное поворотное зеркало; сенсорный дозатор мыла; тактильные пиктограммы и др.).		
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - не обеспечена возможность инвалидам по слуху (слуху и зрению) получить услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика).	Обеспечить предоставление услуг инвалидам наравне с другими. Внести в штатное расписание организации должность сурдопереводчика. В случае отсутствия такой возможности – заключить договор с организациями системы социальной защиты или обществом глухих по представлению таких услуг в случае необходимости.	02.12.2024	И.Г.Маклакова

Директор ОБУСО «КЦСОН Горшеченского района»



Маклакова И.Г.

2024 года